

矿山地质环境现状和损毁土地调查表

矿山 基本 概况	企业名称		五华嘉裕温泉服务有限公司				通讯地址		五华县水寨镇经济开发区工业二横路 东侧办公楼五楼 501 房敏捷锦绣华府 大门斜对面			邮编		514400		法人代表		代毅毅			
	电话		13826623289		传真	-	坐标	东经 115° 44′ 41.51″， 北纬 23° 54′ 28.99″					矿类		液体矿		矿种		地热（热水）		
	企业规模			中型			设计生产能力/（万 m³/a）			27.23		采矿许可证 有效期限		出让年限 30 年							
	经济类型			有限责任公司																	
	矿山面积/km²			0.2590			实际生产能力/（万 t/a）			-		已服务年限		-		开采深度/m		+132.76m 至 -1481.24m			
	建矿时间			新设立			生产现状			新设立		采空区面积/m²		-							
							采矿方式			地下开采		开采层位		燕山期花岗岩							
采矿 破坏 土地	热水管道				医疗院区				热水管道				工业场地				总计		已治理面积/hm²		
	数量/个		面积/hm²		数量/个		面积/hm²		数量/个		面积/hm²		数量/个		面积/hm²		面积/hm²				
	2		-		1		5.3350		1		0.0882		-		-		5.4232		-		
	破坏土地情况/m²				破坏土地情况/hm²				破坏土地情况/hm²				破坏土地情况/hm²				-		-		
	耕地	基本农田		-		耕地	基本农田		-		耕地	基本农田		-		-		-		-	
		其它耕地		-			其它耕地		-			其它耕地		-		-		-			
		小计		-			小计		-			小计		-		-		-		-	
	林地		-		林地		-		林地		-		林地		-		-		-		
	工业用地		-		工业用地		5.3350		工业用地		0.0882		工业用地		-		54232		-		
	合计		-		合计		5.3350		合计		0.0882		合计		-		5.4232		-		
采矿固 体废弃 物排放	类型			年排放量/（10⁴m³/a）				年综合利用量/（10⁴m³/a）				累计积存量/（10⁴m³）				主要利用方式					
	废石（土）			-				-				-				-					
	煤矸石			-				-				-				-					
	合计			-				-				-				-					

续表

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面/km²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m²			受影响的对象			
	-			-			-		-			-			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/hm²			破坏程度					修复的难易程度			
	丘陵地形			5.6902			较严重					较易			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m²	体积/m³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m²	
	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m²	直接经济损失/万元										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m²	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接经济损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

矿山企业（盖章）：五华嘉裕温泉服务有限公司

填表单位（盖章）：广东锦城矿山设计研究有限公司

填表人：李启龙

填表日期：2022 年 11 月 22 日