

广东省交通运输厅

粤交质管字〔2025〕167号

广东省交通运输厅关于2025年公路水运工程 监理企业“双随机”检查情况的通报

各地级以上市交通运输局，广州市港务局，各监理企业：

根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》（交通运输部令2022年第12号）、《交通运输部办公厅关于深化“双随机、一公开”监管工作的实施意见》（交法发〔2019〕85号）等规定，按照《广东省交通运输厅关于公布2025年度双随机抽查工作计划的通知》（粤交法〔2025〕194号）要求，我厅近期组织开展了2025年公路水运工程监理企业“双随机”监督检查工作，现将有关情况通报如下。

一、检查开展情况

本次检查使用广东省“双随机、一公开”综合监管平台，按照10%的比例随机抽取，确定了4家监理企业为本次检查对象，抽取执法检查人员3名组成检查组。

检查通过平台（系统）核查人员、内业资料检查和现场检查相结合的方式，重点对监理企业人员是否符合相应资质条件要求、派驻项目现场的监理人员是否符合相关管理规定、监理工程师是否存在不规范的执业行为等进行检查。

经检查，3家监理企业满足相应资质条件要求，1家监理企业不满足相应资质条件要求。检查组在本次“双随机”检查中发现各类问题共12条（详见附件），已现场向受检监理企业发出书面反馈意见，要求监理企业限期整改。

二、检查发现的主要问题

（一）部分监理工程师存在离职后未办理注销手续、社保缴纳不规范、将建造师等职业资格证书注册在其他单位等问题。其中，有22名持监理工程师资格证书人员已离职未按规定办理注销手续，6名监理工程师已入职未办理注册手续，5名监理工程师存在社保缴纳不规范，全国建筑市场监管公共服务平台等系统显示8名监理工程师同时在其他单位任职。

（二）3家监理企业共有77名中级及以上技术职称专业技术人员存在离职后未办理注销手续、社保缴纳不规范、将建造师等职业资格证书注册在其他单位的问题。

（三）2家监理企业共有10台试验仪器设备存在检定证书过期，有6台试验仪器设备缺失。

（四）本次检查发现派驻到项目现场的多名监理工程师未进行业绩登记，5名监理工程师同时在两个建设项目任职。

（五）华閔咨询集团有限公司监理企业在全国公路建设监督管理系统注册监理工程师实际在岗人数为 24 人，且缺失 6 台试验仪器设备，已不满足《公路水运工程监理企业资质管理规定》的“公路工程甲级监理企业资质”条件。

三、有关意见和要求

（一）对社保缴纳、职业资格证书注册（登记）不合规或在其他单位同时任职的监理工程师及其他中级职称人员，相关监理企业和人员应在本次检查之日起一个月内办理注销手续。逾期不注销的，我厅将按照有关规定进行严肃处理，并将涉及“挂证”的监理工程师上报交通运输部处理。

（二）各监理企业要严格按照有关规定和合同条款要求，派驻符合条件的监理工程师担任总监、总监代表、专业监理工程师，切实保障监理工作质量。交通运输主管部门要按照《公路水运工程监理企业资质管理规定》等要求，切实履行好公路水运工程监理行业属地监管职责，强化监理企业资质动态核查，规范注册监理工程师执业行为，严抓项目现场监理工作，发现问题须及时督促整改。

（三）华閔咨询集团有限公司已不满足“公路工程甲级监理企业资质”条件，责令该企业在 2025 年 11 月 30 日之前整改完成。逾期不整改或者整改后仍不符合相应资质条件要求，我厅将报请资质许可机关依法进行处理。在整改期间，要求相关交通运输主管部门和项目建设单位对该监理企业的从业履约等行为实行重点

监管。

附件：2025 年公路水运工程监理企业“双随机”检查情况汇总表



公开方式：主动公开

附件

2025年公路水运工程监理企业“双随机”检查情况汇总表

序号	企业名称	检查发现的主要问题
1	广东正方圆工程咨询有限公司	2024年4月至2025年3月期间，全国水运建设市场信用信息管理系统平台显示监理企业共39人，刘浩辉、郭桂吟、池利娇、林克双、余利兵、司徒锦辉6人信息未及时在系统公开。
2	华閼咨询集团有限公司	<p>1. 持监理工程师资格证书人员：（1）朱奇星、朱道远、欧阳继红、秦永梅、陈永雄、张炜、罗文杰、林捧先、王文成、陈家强、覃金枢、樊静、杨光帆13人已离职，但未办理注销手续；（2）何兆泉、伍欣等5人已入职，但未及时办理注册手续；（3）全国建筑市场监管公共服务平台显示，陈秀坤、王成伟2人将一级注册建造师注册在其他单位。</p> <p>2. 其他中级及以上职称专业技术人员：（1）周君惠、刘清秀等46人已离职，但未办理注销手续；（2）冯金妹、李梦迪等7人已入职，但未及时办理登记手续。</p> <p>3. 试验检测仪器设备：（1）压力试验机（2000KN）、延度仪、伺服万能试验机、水准仪、全站仪、针入度仪6台仪器设备缺失；（2）压力试验机（300KN）、路面取芯机、连续式平整度仪3台仪器设备检定校准证书已过期。</p> <p>4. 监理业务开展情况：（1）派驻到泰来路段路面扩建工程的监理工程师李士林、伍欣2人未按规定在监理企业办理注册手续；（2）监理企业提交的在建在监项目资料显示，派驻项目现场的监理工程师高华、欧阳都明、张宗宇、赵伟、吴振华等多人未进行业绩登记；（3）核查企业提交的在监项目资料和系统发现，孙振伟、陶学伟2人同时在两个建设项目任职。</p>

序号	企业名称	检查发现的主要问题
3	广东恒泰通工程咨询有限公司	<p>1. 持监理工程师资格证书人员：（1）宋建林、岳永强 2 人已离职，但未办理注销手续；（2）何间英已入职，但未及时办理注册手续；（3）王龙渊、张益明、张乔云、周光辉 4 人存在未连续缴纳社保的问题；（4）全国工程质量安全监管信息平台显示，吴海林在其他单位任职；（5）公路水运工程质量检测管理系统显示，周光辉将检测证书登记其他单位。</p> <p>2. 其他中级及以上技术职称专业技术人员：（1）曾剑锋、苏国良等 17 人已离职，但未办理注销手续；（2）全国建筑市场监管公共服务平台显示，熊文轩、纪维琳、冯晓琳、宋莉艳 4 人将注册监理工程师等证书注册在其他单位。</p> <p>3. 监理业务开展情况：监理企业提交的在建在监项目资料显示，派驻项目现场的监理工程师林新显、冯春方、李小娟、李少华等多人未进行业绩登记。</p>
4	广东衍发建设工程管理有限公司	<p>1. 持监理工程师资格证书人员：（1）李明、张彬、易晓力、吴志平、李江、周凌峰、张旭升 7 人已离职，但未办理注销手续；（2）张旭升在其他单位缴纳社保；（3）全国建筑市场监管公共服务平台显示，李明、张彬、周凌峰 3 人将监理工程师证注册在其他单位，李江将二级注册建造师证注册在其他单位。</p> <p>2. 其他中级及以上技术职称专业技术人员：谭毅、钟涛、曾伟芳 3 人已离职，但未办理注销手续。</p> <p>3. 试验检测仪器设备：全自动电液伺服压力试验机、数显路面材料强度试验仪、电动击实仪、回弹仪、微机控制万能材料试验机、水准仪、数显液塑限联合测定仪等仪器设备检定校准证书已过期。</p> <p>4. 监理业务开展情况：（1）监理企业提交的在建在监项目资料显示，派驻项目现场的监理工程师李明虎、郭立军、程滨、陈海强、丘慧强、杨亮明、陈杜宇等多人未进行业绩登记；（2）核查企业提交的在监项目资料和系统发现，程滨、陈海强、陈尹俊 3 人同时在两个在建项目任职。</p>