

梅州市生态环境局兴宁分局

责令改正违法行为决定书

兴环责改字〔2020〕21号

广西建工集团第五建筑工程有限公司：

主要负责人：叶仕宝

身份证号码：440105197808125852

工商营业执照统一社会信用代码：91450200198614605J
(18-15)

地址：兴宁市兴南大道国贸路20号广西五建兴宁项目
指挥部

一、环境违法事实和证据

2020年6月29日，梅州生态环境局兴宁分局执法人员对你公司进行执法检查，经查，你公司主要存在顶管工作井施工作业及打桩作业的泥浆水和排放顶管工作井井水未设有处理设施利用抽泥泵抽到东排沟，影响下游生活污水厂正常运行。

以上行为，有2020年6月29日《梅州生态环境局兴宁分局现场检查笔录》以及现场拍照等证据为凭。

二、责令改正

现责令你公司顶管工作井施工及打桩作业所产生的泥

浆水和排放顶管工作井井水完善好相关处理设施，确保设施设备正常使用。

三、责令改正的履行以及未改正的法律后果

我局将在送达本决定书之日后二十日内对你公司违法行为的改正情况进行后督查，如拒不改正的，将依法从严查处。

四、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

你公司如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向梅州市生态环境局或者兴宁市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向兴宁市人民法院提起行政诉讼。

梅州市生态环境局兴宁分局
(兴宁市环境保护局代章)

2020年7月1日