

附表1 梅江区地质灾害隐患点汇总表

排查 编号	顺序号	地理位置		坐标		灾害 类型	发现时间	潜在危害		规模分级	稳定分级	危害性	易发分区	防治分区	防治分级	防治分期	防治措施
		镇	具体位置（地名）	经度	纬度			威胁人 数	经济损 失								
23838	1	长沙镇	澄滩村陈塘组陈均辉	116°5′ 25.0″	24°11′ 1.0″	滑坡	2019-7-3	5	10	小型	好	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
23837	2	长沙镇	澄滩村陂头小组陈伟松陈伟君	116°4′ 59.0″	24°11′ 5.0″	滑坡	2019-6-17	3	10	小型	差	中	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18773	3	长沙镇	澄滩村杨屋组廖玉娇mj0216	116°5′ 47.0″	24°11′ 35.0″	滑坡	2016-5-27	7	3	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18771	4	长沙镇	澄滩村下排组陈作城mj0219	116°5′ 45.0″	24°11′ 20.0″	崩塌	2016-5-27	5	6.4	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18769	5	长沙镇	澄滩村塘背组陈远辉mj0529	116°5′ 45.0″	24°11′ 18.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18494	6	长沙镇	澄滩村上排组陈均胜mj0528	116°5′ 45.0″	24°11′ 17.0″	崩塌	2016-5-27	3	2.5	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18493	7	长沙镇	澄滩村上排组陈均荣mj0218	116°5′ 45.0″	24°11′ 16.0″	崩塌	2016-5-27	12	1.5	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18492	8	长沙镇	澄滩村浮湖组刘国灵mj0519	116°4′ 50.0″	24°11′ 5.0″	崩塌	2016-5-27	4	1.9	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18800	9	长沙镇	小密村杨梅湖组罗财荣mj0628	116°7′ 35.0″	24°13′ 40.0″	崩塌	2016-5-27	3	2.5	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18799	10	长沙镇	小密村水库组冯正光mj0623	116°8′ 13.0″	24°13′ 23.0″	崩塌	2016-5-27	5	2	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18798	11	长沙镇	小密村柿子坪组侯春霞mj0620	116°8′ 10.0″	24°13′ 23.0″	崩塌	2016-5-27	5	4	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18797	12	长沙镇	小密村老虎坪组邹锦元mj0616	116°8′ 7.0″	24°13′ 20.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18796	13	长沙镇	小密村豺狗洞组江秋奎mj0612	116°8′ 7.0″	24°13′ 31.0″	崩塌	2016-5-27	5	3	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18795	14	长沙镇	小密村豺狗洞组江新安mj0610	116°8′ 7.0″	24°13′ 23.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18794	15	长沙镇	小密村豺狗洞组俞进昌mj0609	116°8′ 7.0″	24°13′ 22.0″	崩塌	2016-5-27	9	5	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18793	16	长沙镇	小密村豺狗洞组俞朋方mj0608	116°8′ 7.0″	24°13′ 14.0″	崩塌	2016-5-27	3	2	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18792	17	长沙镇	小密村豺狗洞组俞创恩mj0607	116°8′ 8.0″	24°13′ 23.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18791	18	长沙镇	小密村矮樟下组李永乐mj0614	116°8′ 7.0″	24°13′ 24.0″	崩塌	2016-5-27	5	2	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18475	19	长沙镇	小密村坪下组俞汀昌mj-0631	116°8′ 7.0″	24°13′ 28.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18464	20	长沙镇	小密村豺狗洞组江秋平mj0611	116°8′ 7.0″	24°13′ 34.0″	崩塌	2016-5-27	3	2	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18777	21	长沙镇	大密村埕石15组邹镜昌mj0535	116°10′ 45.0″	24°10′ 28.0″	崩塌	2016-5-27	3	2	小型	中	小	A2	A2	一般防治点	远期	避、监
18776	22	长沙镇	大密村樟坑12组黄进兴	116°10′ 45.0″	24°10′ 31.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	中	小	A2	A2	一般防治点	中期	工、避、监
18002	23	长沙镇	大密村十五组邹国龙mj0092	116°9′ 22.0″	24°10′ 26.0″	崩塌	2016-5-27	5	2.5	小型	较差	小	A2	A2	一般防治点	远期	避、监
18001	24	长沙镇	大密村十四组邹国龙mj0091	116°10′ 45.0″	24°10′ 30.0″	滑坡	2016-5-27	8	2	小型	较差	小	A2	A2	一般防治点	远期	避、监
18000	25	长沙镇	大密村埕石10组谢让才mj0539	116°10′ 44.0″	24°10′ 32.0″	崩塌	2016-5-27	5	2	小型	较差	小	A2	A2	一般防治点	中期	工、避、监
17999	26	长沙镇	大密村埕石10组卢国强mj0538	116°10′ 43.0″	24°10′ 32.0″	崩塌	2016-5-27	3	2.5	小型	较差	小	A2	A2	一般防治点	远期	避、监
18790	27	长沙镇	下罗村一组田其忠mj0546	116°5′ 35.0″	24°11′ 18.0″	崩塌	2016-5-27	1	2	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18789	28	长沙镇	下罗村五组梁彬mj0557	116°5′ 35.0″	24°11′ 19.0″	崩塌	2016-5-27	0	4	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18784	29	长沙镇	下罗村三组叶军明mj0548	116°5′ 35.0″	24°11′ 7.0″	崩塌	2016-5-27	6	3	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18781	30	长沙镇	下罗村澄塘组叶维新mj0213	116°5′ 35.0″	24°11′ 4.0″	崩塌	2016-5-27	4	6.45	小型	中	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监

附表1 梅江区地质灾害隐患点汇总表

排查 编号	顺序号	地理位置		坐标		灾害 类型	发现时间	潜在危害		规模分级	稳定分级	危害性	易发分区	防治分区	防治分级	防治分期	防治措施
		镇	具体位置（地名）	经度	纬度			威胁人 数	经济损 失								
18016	31	长沙镇	上罗村中村组江海华mj0596	116°7′ 29.0″	24°10′ 47.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18015	32	长沙镇	上罗村徐郑组郑小珍mj0583	116°7′ 26.0″	24°10′ 49.0″	崩塌	2016-5-27	3	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18013	33	长沙镇	上罗村徐郑组徐文锦mj0577	116°7′ 29.0″	24°10′ 39.0″	崩塌	2016-5-27	5	3	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18012	34	长沙镇	上罗村徐郑组徐文辉mj0575	116°7′ 28.0″	24°10′ 37.0″	崩塌	2016-5-27	5	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18011	35	长沙镇	上罗村双门路组江添喜mj0606	116°7′ 28.0″	24°10′ 40.0″	崩塌	2016-5-27	2	4	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18008	36	长沙镇	上罗村刘蓝组梁柏轩mj0589	116°7′ 37.0″	24°10′ 49.0″	崩塌	2016-5-27	13	3	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18007	37	长沙镇	上罗村刘蓝组梁运光mj0588	116°7′ 38.0″	24°10′ 49.0″	崩塌	2016-5-27	5	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18481	38	长沙镇	长沙村石湖组李连汉mj0900	116°7′ 28.0″	24°13′ 13.0″	地面塌陷	2016-5-27	36	836	小型	差	中	A2	A2	重点防治点	近期	避、监
18479	39	长沙镇	长沙村井头四组江均喜	116°6′ 47.0″	24°13′ 8.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18478	40	长沙镇	长沙村井头四组江平权mj0637	116°6′ 46.0″	24°13′ 8.0″	崩塌	2016-5-27	4	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18476	41	长沙镇	长沙村井头三组余梅发mj0635	116°6′ 42.0″	24°13′ 8.0″	崩塌	2016-5-27	6	2.5	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18474	42	长沙镇	长沙村井头三组廖海香	116°6′ 48.0″	24°13′ 8.0″	崩塌	2016-5-27	2	2	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	中期	工、避、监
18835	43	三角镇	泮坑村水库组陈良谋	116°8′ 8.0″	24°14′ 48.0″	崩塌	2016-5-27	6	15	小型	好	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18834	44	三角镇	泮坑村水库组熊革兴	116°8′ 8.0″	24°14′ 47.0″	崩塌	2016-5-27	6	7.2	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18833	45	三角镇	泮坑村17队刘秀兰	116°8′ 5.0″	24°14′ 31.0″	崩塌	2016-5-27	4	3	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18832	46	三角镇	泮坑村17队彭志红	116°8′ 5.0″	24°15′ 17.0″	崩塌	2016-5-27	3	2.4	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18774	47	三角镇	龙上村九组组房新丁	116°8′ 11.0″	24°15′ 23.0″	崩塌	2016-5-27	10	16	小型	差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18764	48	三角镇	龙上村九组林育芳	116°7′ 15.0″	24°15′ 13.0″	崩塌	2016-5-27	10	16	小型	较差	小	A2	A2	重点防治点	远期	避、监
18830	49	城北镇	扎下村石刘组刘国冲	116°4′ 23.0″	24°21′ 40.0″	崩塌	2016-5-27	5	8	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18829	50	城北镇	扎下村三队李钦元	116°4′ 40.0″	24°21′ 45.0″	崩塌	2016-5-27	20	48	小型	中	小	A1	A1	重点防治点	近期	避、监
18828	51	城北镇	扎上村十二组黄巧云	116°2′ 56.0″	24°21′ 41.0″	崩塌	2016-5-27	5	7.2	小型	中	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18827	52	城北镇	扎上村长坑组宋维雄	116°2′ 56.0″	24°21′ 43.0″	崩塌	2016-5-27	7	10	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18821	53	城北镇	玉西村上淹坑组邓兴华	116°0′ 31.0″	24°21′ 14.0″	崩塌	2016-5-27	10	8	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18819	54	城北镇	玉水村竹子排组朱桂荣	116°1′ 4.0″	24°21′ 34.0″	崩塌	2016-5-27	5	1.2	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18817	55	城北镇	玉水村低陂组朱进京	116°1′ 4.0″	24°21′ 32.0″	滑坡	2016-5-27	18	5	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	近期	避、监
18816	56	城北镇	银营村半山组林日辉	116°4′ 10.0″	24°24′ 35.0″	崩塌	2016-5-27	11	9.8	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18815	57	城北镇	银营村半山组曹国坚	116°4′ 10.0″	24°24′ 36.0″	地裂缝	2016-5-27	12	5.5	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18814	58	城北镇	杨文村黄泥坑组陈纪夫(温保松)	116°6′ 44.0″	24°22′ 10.0″	崩塌	2016-5-27	15	6	小型	差	小	B	B	重点防治点	近期	避、监
18813	59	城北镇	三村村上屋组朱上才	116°5′ 21.0″	24°23′ 20.0″	滑坡	2016-5-27	3	2.7	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监
18812	60	城北镇	明阳村塘尾组古桂庆	116°2′ 51.0″	24°20′ 28.0″	崩塌	2016-5-27	4	5.8	小型	差	小	A1	A1	重点防治点	远期	避、监

